

# U-car Grading Report

## 自動車鑑定証

本レポートに記載される車両は特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の資格保有者が厳選かつ公平な検査を行い特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の定める基準にて品質評価を行ったものであることを証明する。

## 車両諸元内容

車名・グレード	sampl		
カラー	レッド		
初年度登録	2016年	走行距離計表示	45,255Km
型式	※※※	車台番号	※※※-※※※※※※※
備考/			
クオリティーグレード			
外装/	★★★★	気になるようなキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミは残っています。	
内装/	★★★★	気になる汚れ等が部分的にあります。	
骨格/	修復歴 無	骨格部位に異常はありません。	
鑑定日	2020年2月1日		
販売店	sampl		
所在地	東京都大田区大森北1-26-2		

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で判定を行っています。判定結果は走行チェックを伴うものではありません。本レポートは鑑定時点での車両状態を示すものであり、以降将来にわたり品質を保証するものではありません。車両状態は時間の経過に伴い変化する場合がございます。鑑定日をご確認の上、現在の車両状態については販売店にお問合せ下さい。



JAAA  
Japan Automobile Appraisal Association

特定非営利活動法人 日本自動車鑑定協会  
一般社団法人 自動車公正取引協議会 監修

本レポートは、表示項目・方法、運用体制について一般社団法人 自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「中古車鑑定システム」に基づき作成しております。

## JAAA コンディションチェックシート

鑑定日	2020年2月1日			再鑑定日			
クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	
車両状態の説明							
極小	500円玉程度未満	小	カードサイズ程度未満	中	A4サイズ程度未満		
大	A4サイズ以上	数個	5~6個	複数	7個以上		
		きず(小) 数個		交換歴 有	<p>&lt;特記事項&gt; 左ミラー すりきず 部分的</p> <p>&lt;内装特記事項&gt; カーペット しわ・すれ 小 天張り 汚れ 小</p>		
残山 7				残山 7			
きず(小) 数個							
残山 7				残山 7			
		きず 小					
				すれ・傷 部分的			
				しわ・すれ 小			

本コンディションチェックシートは鑑定時点の車両状態を示し、評価については他検査機関等の評価と異なる場合があります。